

АКТ

**оценки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2025/2026 учебному году.**

Составлен «30» июля 2025 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт – Петербурга «Радуга

Полное наименование образовательного учреждения

дошкольное образование

Тип (назначение) здания
1960 г.

Год постройки

191024, Санкт – Петербург, Суворовский проспект дом 37а, лит. А

Адрес образовательного учреждения

275-25-68

Телефон (факс)

raduga@dou-center.spb.ru, gdou_raduga@mail.ru

Адрес электронной почты

Тимофеева Наталья Николаевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.07.2025 № 834-р
проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района Санкт-Петербурга
заместитель главы администрации Центрального района Замышляева Е.Е.

от администрации образовательного учреждения:

Тимофеева Н.Н., заведующий

Литвиненко Е.И., заместитель заведующего

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 42-ОД от 10.06.2025 г.

Удостоверение № 17-72498, протокол Ростехнадзора № 20-24-60964. Выдано 12.11.2024 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 41-ОД от 10.06.2025 г.

Удостоверение № 17-7842Д, протокол Ростехнадзора №У-20-24-68728 Выдано 12.11.2024 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

-

Фамилия,

-

имя, отчество, должность

Приказ - от - г.

Удостоверение -, регистрационный номер - Выдано - г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 15-ОД от 09.01.2025 г.

Удостоверение №411023

Выдано 18.10.2023г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № ____ - _____ от ____ - _____

Удостоверение ____ - _____ Выдано ____ - _____

Лифты (пассаж., грузопассаж.) в здании ____ - _____ этажей ____ - _____

Эксплуатируются ли на день составления акта ____ - _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Сидорова

Фамилия,

Любовь Анатольевна, старший воспитатель

имя, отчество, должность

Приказ № 98-ОД от 30.08.2024 г.

Протокол №41907 Выдано 29.07.2024 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Договор о взаимоотношениях учредителя и образовательного учреждения от 21.12.2009 г.
учредительный договор

Распоряжение Комитета по образованию от 13.08.2015 г. № 3976-р
Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществлении образовательной деятельности

Серия 78Л02 № 0001634 регистрационный № 2680 от 26.01.2017 г.
(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

=
(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 78-АЖ 753101 от 24.10.2012 г. № 78-01-62/2002-218.1
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования 78-АД № 753100 от 24.10.2012 г. № 78-78-01/0593/2008-236
(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «10» марта 2025 г., оформлен.

4. Наличие декларация пожарной безопасности организации от «21» июня 2018 г., оформлена.
Регистрационный №40298000-ТО-00010.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 5177 куб. м.

Этажность – 2 этажа

Общая площадь – 956,3 кв. м.;

Полезная площадь – 665,1 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

медицинский кабинет СПб ГБУЗ Детская поликлиника №44, 13,2 кв. м., помещение 7-Н
Пищеблок ООО «Северная Столица», 53,7 кв. м. 1Н(6), 4Н(1,2), 5Н(3,4)

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2025 /2026 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 70 человека

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	_____	-	_____	детей
вторые группы раннего возраста	_____	-	_____	детей
первые младшие группы	_____	-	_____	детей
вторые младшие группы	_____	13	_____	детей
средние группы	_____	20	_____	детей
старшие группы	_____	21	_____	детей
подготовительные к школе группы	_____	16	_____	детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием	_____	-	_____	

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 1871 кв. м., сколько на участке деревьев 22,

в том числе фруктовых _____ - _____, ягодных кустов _____ - _____.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____ - _____

наличие договора о вывозе мусора

АО «Невский экологический оператор» №1269039-2024 / ТКО от 29.11.2023

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
подготовлены

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ

да

9. Готовность групповых комнат, их состояние

готовы к учебному году

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

обеспечены, мебель промаркирована

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

обеспечены, удовлетворительное, 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
оборудованы

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря

соответствует требованиям СП 1.2.3685.21г.

Зал для музыкальных занятий, его готовность

имеется, подготовлен

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Телефакс – 1 шт.
Ноутбук – 5 шт.
Персональный компьютер – 7 шт.
Телевизор SMART – 1 шт.
Ксерокс – 2 шт.
МФУ – 5 шт.
Принтер – 2 шт.
Музыкальный центр – 3 шт.
Магнитофон – 4 шт.
Фотоаппарат цифровой -1 шт.
Видеокамера – 1 шт.
Мультимедиа – 1 шт.
Интерактивная SMART доска – 2 шт.
Интерактивный стол – 1 шт.
Интерактивный песочный стол – 1 шт.
Компактная стереосистема – 1 шт.
Ламинатор – 1 шт.
Портативная колонка – 1 шт.

11. Состояние пищеблока

№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
1.	Шкаф жарочный – 1 шт.	полный комплект	обеспечены	в удовлетворительн ом состоянии
2.	Электронные весы – 3 шт.			
3.	Кухонный комбайн – 1 шт.			
4.	Овощерезка – 1 шт.			
5.	Эл/водонагреватель – 1 шт.			
6.	Эл/мясорубка – 1 шт.			
7.	Эл/плита – 2 шт.			
8.	Холодильник – 6 шт.			
9.	Картофелечистка – 1 шт.			
10.	Планетарный миксер – 1 шт.			

в наличии, работает
обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «ВЕТРО», № Р-КОП / 25-26 от 02.07.2024
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
работает

(работает, не работает)
обслуживание системы оповещения людей о пожаре
ООО «ВЕТРО», № Р-КОП / 25-26 от 02.07.2024

(наименование организации, № договора, дата)
16.5. наличие аварийного освещения и его состояние

удовлетворительное

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания «Алина-200 АВК», в
достаточном количестве

16.7. состояние путей эвакуации

удовлетворительное

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
имеется

16.9. обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) –
24.07.2025 акт № ДС-РАДУГА/25
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2025 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась № ИВ-130-43-956 от 01.07.2025
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки: использование возможно.

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока имеется

санитарных узлов имеется

душевых имеется

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-
химические показатели

(№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

№ 78-20-04 / 40639-25 от 20.05.2025, качество холодной воды соответствует требованиям
СанПин, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
исправна, обеспеченность санузлами в достаточном количестве, состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):
в бассейне механическое побуждение
в мед. блоке естественное побуждение
в санитарных узлах, душевых естественное побуждение
наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____ - _____
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное удовлетворительное
люминесцентное удовлетворительное
лампы накаливания отсутствуют, имеются энергосберегающие лампы
наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
№ 78-04-2025 – И1915 от 31 марта 2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Результаты: соответствует СанПин
(№, дата, наименование организаций, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется
наличие перегоревших ламп (в %) - 0%, энергосберегающих – 0%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп - перегоревшие лампы ежемесячно перевозятся на пл.№1 ДОУ, ул. Конная д.9, и хранятся в специализированном контейнере для накопления отработанных ртутных ламп

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - частично оборудовано: переносной пандус, кнопка вызова, вывеска Брайля, предупреждающие полосы на ступенях лестницы, знак желтый круг для слабовидящих людей на входной двери, на высоте не более 1,4 м.

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**19.1. охрана объекта осуществляется**

ЧОО

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе – 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе – 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «ФАЮН», Лицензия № 114 от 27.01.2003 г., контракт № Р – ОХР/24-25, от 16 мая 2023 г.
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации имеется КТС

ООО «Омегацентр» № Р-КТС/25-26 от 19 ноября 2024 г.
197110, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловский, ул. Пионерская, д.51, литера А,
помещ.1-Н, ком.№ 67, телефон: +7(812)326-17-13

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения установлено

9 уличных камер, 6 купольных камер (в помещениях ОУ)

19.4. наличие ограждения территории организации
прогулочная площадка ограждена металлическим забором h 2 м., калитка закрывается на ключ

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) – не имеются.

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон): установлено 4 видеодомофона и 7 домофонных трубок с видеонаблюдением.

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

- установлены москитные сетки для проветривания всех помещений детского сада;

- на прогулочном участке демонтировано игровое оборудование пришедшее в аварийное состояние;
- приобретены холодильники, водонагреватель, осветительное оборудование, противогазы, нержавеющая и фарфоровая посуда, хозяйственные и канцелярские товары.

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Тимофеева Н.Н., заведующий

Литвиненко Е.И., заместитель заведующего

Акт составлен «30» июля 2025 г.


22. Заключение председателя комиссии:

*Утверждение готово
к новому учебному году и
отопительному сезону*

Подпись председателя комиссии

(М.П.)

«__» _____ 20__ г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девять) листов

Заведующий Н.Н. Тимофеева

« 10 » 2025 г.





МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Мытнинская, д. 3, г. Санкт-Петербург, 191024
тел./факс (812) 602-14-53

01.07.2025 № ИВ-130-43-956

На № _____ от _____

Об оказании консультации

Управление по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - Управление), рассмотрев Ваше обращение сообщает, что в соответствии с действующим законодательством в полномочия должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора не входит участие в составе комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году.

Вместе с тем, в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности Управление сообщает, что помещения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга», расположенные по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 9, лит. А, Суворовский пр., д. 37а, лит. А, ул. Одесская, д. 2, лит. А, ул. Тверская, д. 18, лит. А возможно использовать под оказание образовательных услуг в новом 2025-2026 учебном году, при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник управления

Окулова Ксения Анатольевна
8 (812) 602-14-96

Заведующему
ГБДОУ детский сад
комбинированного вида
Центрального района
Санкт-Петербурга «Радуга»

Тимофеевой Н.Н.

ул. Конная, д. 9, лит. А
г. Санкт-Петербург, 191024

С.И. Федоров

**Акт проверки технической готовности
тепловых сетей, индивидуального(х) теплового(х) пункта(ов) и систем теплоснабжения
к отопительному периоду 20 25/2026 г.г.**

Санкт-Петербург

16.04 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Контрагент ООО
«Эксперт» Г.В.

и представитель абонента ГБОУ ДР «Медуга» (Исполн. Р.И.И.)
наименование организации, должность, Фамилия И.О.

составили настоящий акт в том, что в соответствии с ФЗ от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003 предъявлены и испытаны тепловые сети, ИТП, системы теплоснабжения объекта(ов) абонента к отопительному сезону 2025/2026 по адресу(ам):

Суворовский пр. д. 37а лист А




кол-во ИТП: 1 адрес их расположения Суворовский пр. д. 37а лист А



№	Проверяемый показатель/мероприятие	ИТП/адрес	ИТП/адрес	ИТП/адрес	Примечание
Испытания на прочность и плотность ИТП и систем, промывка систем ИТП	Выполнены испытания на прочность и плотность системы отопления на <u>6.0</u> кгс/см ²	<u>да</u>			
	Выполнена промывка системы отопления	<u>да</u>			
	Выполнены испытания системы ГВС на <u>10.0</u> кгс/см ² (см. акт абонента от <u>07.07</u> 2025 года)	<u>да</u>			
	Выполнены испытания на прочность и плотность системы вентиляции на _____ кгс/см ²	<u>—</u>			
	Выполнена промывка системы вентиляции	<u>—</u>			
	Выполнены испытания на прочность и плотность ИТП на <u>10.0</u> кгс/см ²	<u>да</u>			
	Выполнены испытания на прочность и плотность теплообменника(ов) на _____ кгс/см ²	<u>—</u>			
	Выполнена механическая чистка или химическая промывка теплообменника(ов) (см. акт абонента от _____ 2025 года)	<u>—</u>			
Тепловые сети абонента	Испытания тепловых сетей на расчетную температуру проведены _____				
	Выполнены испытания на прочность и плотность участка тепловых сетей согласно акта разграничения балансовой принадлежности на _____ кгс/см ²				
	Наличие тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей (при обеспечении доступа)				
	Состояние отключающей арматуры на границе раздела удовлетворительное				
	Наличие актуального паспорта тепловой сети				
Состояние ИТП	Вход в помещение имеет указатель "ИТП"	<u>да</u>			
	Входная дверь укреплена, замок в рабочем состоянии	<u>да</u>			
	Помещение ИТП освобождено от посторонних предметов	<u>да</u>			

		Косметическое состояние ИТП удовлетворительное	да				
		Наличие стационарного освещения в ИТП	да				
		Наличие тепловой изоляции трубопроводов в ИТП	да				
		Опознавательная окраска трубопроводов нанесена	да				
		Наличие актуального паспорта теплового пункта	да				
		Наличие актуальной схемы ИТП	да				
		Запорная арматура пронумерована в соответствии со схемой ИТП	да				
	Техническое состояние оборудования ИТП	Дроссельные устройства опломбированы и снабжены бирками: в сопла элеватора	5.0				
		Дроссельные устройства опломбированы и снабжены бирками: в дроссельной шайбы	-				
		Манометры установлены и имеют действующее клеймо госповерителя	да				
		Предохранительный (ые) клапан(а) отрегулирован(ы), имеется надпись и риска / проверено на срабатывание.	да/да				
		Сброс в канализацию выполнен с разрывом струи	да				
		Регулятор температуры в узле смешения ГВС работал в прошедшем отопительном сезоне	да				
		Регулятор температуры на циркуляционном трубопроводе / шайба	-				
		Грязевик (фильтр) на трубопроводе прямой сетевой воды и на вводе ГВС (после ЦТП) проверен на наличие сетки / открытие спускника	да				
		Грязевик (фильтр) на трубопроводе обратной сетевой воды и на цирк. трубопроводе ГВС (после ЦТП) проверен на наличие сетки / открытие спускника	да				
		Обратный клапан от обратного трубопровода к регулятору температуры линии подмеса ГВС (открытый водоразбор) проверен	да				
		Обратный клапан на циркуляционном трубопроводе/трубопроводе ХВС (закрытый водоразбор) проверен	-				
		Паспорта узлов присоединения и систем теплоснабжения имеются	да				
		Приказ на ответственного представителя / его заместителя	да/да				
		Протоколы СЗУ Ростехнадзора о проверке знаний ответственного представителя / его заместителя	да/да				
		Договор о передаче оборудования в эксплуатацию и доверенность на ответственного представителя	-				

Дополнительные замечания представителя АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Подписи сторон:




 В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» установило, что объект(ы) технически готов(ы) / будет(ут) готов(ы) после устранения замечаний / не готов(ы) к работе в отопительном периоде 20 25 / 20 26 г.г (нужное подчеркнуть)

Заместитель начальника  эксплуатационного района по работе с абонентами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  « 08.07.2025 » 20 25 г.